

## ПРИБОРЫ ВИБРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



### ВИБРОТЕСТЕРЫ

#### Назначение

Оперативный контроль вибрационного состояния промышленного оборудования

#### Состав прибора:

- блок измерителя вибраций
- пьезоакселерометр с крепежной магнитной плашкой
- зарядное устройство

#### Функциональные возможности:

- измерение среднеквадратического значения виброскорости в произвольных точках работающего технологического оборудования
- индикация результатов измерения и разряда аккумуляторов на жидкокристаллическом индикаторе

#### Технические характеристики

Диапазон измерения виброскорости, мм/с	0...20
Полоса пропускания вибрационного сигнала, Гц	10...1000
Погрешность измерения, %	<10
Питание	автономное от аккумуляторов
Время непрерывной работы от аккумуляторов, ч	>5
Вес, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	200x80x35

#### Контактная информация

Отдел продаж:  
Тел.: 8(81369) 58506  
E-mail: [sales@niioep.ru](mailto:sales@niioep.ru)

Технические вопросы:  
Тел.: 8(81369) 68652  
E-mail: [motylevng@niioep.ru](mailto:motylevng@niioep.ru)